

Top 05. Sanierung d. Vordachs Eingang LB-Str. 10

Da das Vordach des Hauseingangsbereichs undicht ist, der Beton hier durchnässt ist, muss von oben der Dichtungsaufbau erneuert werden.

Dieser Bereich wurde bei der Fassadensanierung nicht angefasst.

Der Verwaltungsbeirat empfiehlt einstimmig diese Arbeiten durchführen zu lassen.





